



San Rafael

Almacenes de Ferreteria San Rafael S.L.

Av. Apreama Parc.12 (P.I La Torrecilla)
14013 - Cordoba

ESCOFINA HERRADOR 4133-14



- Herramienta utilizada para desbastar el casco del caballo
- Cuenta con una cara con picado escofino y una cara con picado mecánico basto

Referencia	Descripción	EAN
00B464924	ESCOFINA HERRADOR 4133-14 BELLOTA	8414299464924